



10641 Highway 36
Covington, GA
30014

www.sunbeltbuilders.com

t 770.786.3031
f 770.786.3046

NEWTON COUNTY CENTRALIZED STORAGE FACILITY

Dcourts Cabinets, Inc.
5319 Dividend Drive
Decatur, GA 30035
ph: 470-282-3870
Elliot Thompson
ethomp@dcourtscabinets.com

06-4100 Cabinets O&M



Wilsonart® Laminates

Care & Maintenance

Care & Maintenance

Your decision to purchase Wilsonart® Laminates will bring you years of quality performance.

Everyday cleaning of our products is as simple as a quick wipe with a damp sponge. All resist muddy fingerprints, coffee spills and so much more.

Be sure to read and follow the recommended care and cleaning procedures.

ROUTINE CARE

To clean the surface, use a damp cloth or sponge and a mild soap or detergent. Rinse thoroughly with warm water and wipe dry.

Difficult stains such as coffee or tea can be removed using a mild household cleaner/detergent and a soft bristled brush, repeating as necessary.

If a stain persists, use a paste of baking soda and water and apply with a soft bristled brush. Light scrubbing for 10 to 20 strokes should remove most stains. Although baking soda is a low abrasive, excessive scrubbing or exerting too much force could damage the decorative surface, especially if it has a gloss finish.

Stubborn stains that resist any of the above cleaning methods may require the use of undiluted household bleach or nail polish remover. Apply the bleach or nail polish remover to the stain and let stand no longer than two minutes. Rinse thoroughly with warm water and wipe dry. This step may be repeated if the stain appears to be going away and the color of the laminate has not been affected. **WARNING:** Prolonged exposure of the laminate surface to bleach will cause discoloration.

Hot pans and heat-producing appliances (such as electric skillets), when set directly upon countertops, can mar the product's beauty. Always use a heat shield, hot pad or trivet.

A FEW NOTES OF CAUTION

- Acidic or abrasive cleaners can damage laminate surfaces; do not use them.
- Drain cleaners containing lye will permanently damage any Wilsonart® Laminates surface. If you spill a drain cleaner, wipe it up immediately and rinse several times with water.
- Hair, textile and food dyes can cause permanent stains. If dye should happen to spill, wipe it up immediately with dishwashing detergent or an all-purpose cleaner.
- Never place pots or dishes directly from the oven or burner on an unprotected laminate surface; such extreme heat can cause cracking or blistering.
- Do not work with oven cleaners on an unprotected countertop. Wipe spills away promptly and rinse several times with water.
- Rust removers contain harsh chemicals which will quickly cause permanent damage. If a spill occurs, wipe off all residue immediately, wash thoroughly with soapy water and rinse several times.
- Steel wool and other abrasive pads will damage Wilsonart® Laminates. Don't use them for cleaning and don't store steel wool pads on your countertop; the metal can rust and leave stains.
- Toilet bowl cleaners contain harsh chemicals that can cause permanent damage. If spills occur, wipe up immediately, wash surface with soapy water and rinse several times.

RECOMMENDED HOUSEHOLD CLEANERS

- Windex®
- Glass Plus®
- Fantastik®
- Mr. Clean®
- Formula 409®
- Isopropyl Alcohol (Isopropanol)

*Prolonged exposure to bleach will cause discoloration. When cleaning Wilsonart Laminates, DO NOT use products that contain the following ingredients:

CHEMICAL INGREDIENT	SYNONYMOUS NAMES
Hydrochloric Acid	Muriatic Acid Hydrogen Chloride
Sulfuric Acid	Oleic Acid Oil of Vitriol Oleum
Hydrofluoric Acid	Rust Remover
Phosphoric Acid	Rust Remover
Sodium Hydroxide	Caustic Soda Caustic Lye Soda Lye
Pumice (abrasive)	N/A



2501 Wilsonart Drive
P.O. Box 6110
Temple, TX 76503-6110
1-800-455-5022
Mon-Fri 8:00 am - 5:00 pm CST
www.wilsonart.com

BR0561

© 2019 Wilsonart LLC

Para Mantener Y Cuidar

LAMINADOS WILSONART®

Para limpiar la superficie use líquido limpiavajilla, o un detergente suave y agua, usando un paño suave o una esponja.

Con manchas difíciles como de café o té, use un limpiador o detergente suave y un cepillo de cerdas suaves y repita el proceso si es necesario. Si aun así la mancha no desaparece, use una pasta de bicarbonato de sodio y agua y aplíquela con un cepillo de cerdas suaves. En la mayoría de los casos, frotar suavemente 10 a 20 veces debere ser suficiente para hacer desaparecer la mancha. Aunque el bicarbonato de sodio no es muy abrasivo, frotarlo repetidamente o aplicar mucha fuerza puede dañar la superficie, especialmente en caso de laminados con acabado brillante.

En caso de manchas rebeldes que no cedan a los métodos anteriores, haga una pasta con blanqueador sin diluir o quitaesmalte. Aplíquelo sobre la mancha, y déjelo no más de dos minutos. Enjuague varias veces con agua tibia y seque con un paño suave. Si la mancha comienza a desaparecer y el color del laminado no se ve afectado, repita los pasos anteriores. **ADVERTENCIA:** Exponer la superficie del laminado al blanqueador por tiempo prolongado, ocasionará pérdida del color.

Las sartenes calientes y los aparatos eléctricos que producen calor (como las hornillas eléctricas), cuando se las coloca directamente en la superficie, pueden dañar la belleza del laminado. Siempre utilice un aislador, un platillo, o algo para proteger la superficie.

CONSEJOS ESPECIALES

Siempre enjuague la superficie del laminado después de limpiar. No enjuagar después de limpiar es la causa más común de daño al laminado. Aun una pequeña cantidad de limpiador que quede sobre la superficie, se puede reactivar por la humedad de las tazas o platos, dejando marcas permanentes en el material. Enjuague cuidadosamente con agua limpia y un paño limpio cada vez que aplique algún tipo de limpiador.

Recuerde usar una tabla de cortar. El filo de los cuchillos puede dañar la superficie de los laminados Wilsonart®, afectando su belleza y disminuyendo su resistencia a las manchas y al desgaste.

Los laminados Wilsonart® se usan en ocasiones en lugares que solo requieren remoción ocasional del polvo. La bella apariencia de estas superficies se puede mantener con más facilidad usando un aerosol para muebles sin aceite. (Recuerde remover el lustramuebles varias veces en el año para evitar que se acumule). El lustramuebles también ayuda a disimular las rayaduras ligeras.

ALGUNAS PRECAUCIONES

No use limpiadores muy ácidos o abrasivos. Pueden dañar el laminado.

Los limpiadores de cañerías con lejía (soda caústica), dañarán permanentemente cualquier superficie Wilsonart®. Si llega a salpicar uno de estos limpiadores, quítelo de inmediato y enjuague varias veces con agua limpia.

Las tinturas de cabello, textiles y de alimentos pueden dejar manchas permanentes. Si salpican tinturas, retírelas de inmediato con detergente limpiavajilla o con limpiador general.

Nunca coloque ollas o platos sacados directamente del horno o calentador sobre una superficie laminada no protegida: el calor extremo puede producir grietas o ampollas en la superficie.

No coloque limpiahornos sobre una cubierta no protegida. Retire de inmediato las salpicaduras y enjuague varias veces con agua limpia.

Los removedores de óxido contienen potentes agentes químicos que rápidamente causarán daños permanentes. Si hay un derrame, retire inmediatamente los residuos, lave cuidadosamente con agua jabonosa y enjuague varias veces.

La viruta de acero daña los laminados Wilsonart®. No la use para limpiar, y no la deje sobre la superficie, el metal puede oxidarse y dejar at manchas. Los limpiadores de inodoros contienen potentes agentes que pueden causar daños permanentes. Si se derraman, retírelos de inmediato, lave la superficie con agua jabonosa y enjuague varias veces.

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA LIMPIEZA

- Windex®
- Glass Plus®
- Fantastik®
- Mr. Clean®
- Formula 409®
- Isopropyl Alcohol (Isopropanol)

*La exposición prolongada a un decolorante/blanqueador causará descoloración. Cuando limpie laminados Wilsonart, o pisos no utilice productos que contengan los siguientes ingredientes químicos:

INGREDIENTE QUÍMICO	SINÓNIMOS FRECUENTES
Ácido Clorhídrico	Ácido Muriático Cloro
Ácido Sulfúrico	Furfural Vitriolo
Ácido Fluorhídrico	Protector limpiador de hierro
Ácido Fosfórico	Protector limpiador de hierro/antioxido
Hidróxido de Sodio Hidróxido de Potasio	Soda Caústica Soda
Pómez (abrasivo)	Soda Caústica Polvo de Piedra Pómez Piedra China